

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA – 02/2025

ORIGEM: RELPREV registrado no site do Aeroclube do Planalto Central em 16/10/25

FATO: Rompimento parcial (em um dos lados) da corda de reboque por guincho durante a decolagem da aeronave PP-CVA. Em função do incidente, houve desligamento comandado pelo piloto, seguindo de pouso seguro na pista alternativa (26). Causa provável: quinas “vivas” na peça metálica de conexão no planador gerando desgaste e consequente rompimento do cabo.

RECOMENDAÇÕES:

Ao inspecionar as cordas de reboque, atentar para eventuais superfícies cortantes nas partes metálicas acopladas ao cabo. Não dar prosseguimento à operação com o elemento em questão até que se efetue a correção.

Em caso de anormalidade no reboque por guincho, comandar o desligamento e prosseguir para pouso em local definido a partir do julgamento do piloto em comando.